

「平成 30 年 7 月豪雨」に関する 建設資材情報（第 5 報）

（平成 30 年 8 月 29 日）

このたび、西日本を中心に発生した平成 30 年 7 月上旬の記録的な豪雨に伴う災害により、お亡くなりになられた方々のご冥福をお祈りするとともに、被災された方々に心よりお見舞いを申し上げます。

気象庁による大雨特別警報が発表された地域を中心に、平成 30 年 8 月 28 日までに「建設物価」の調査対象者から得られた情報をもとに、豪雨災害の影響による建設資材の供給プラント・工場の稼働および需給状況をお知らせいたします。なお、被災地では復旧作業が続けられており、最新の情報と異なる場合がありますのでご注意ください。

ご多忙のなか、情報を提供いただきました皆さまに深く感謝いたします。今後とも、ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

なお、第 4 報から、情報提供地区は中国および四国地区に限定させていただきましたが、対象資材を追加するとともに、各資材の需給状況を加えております。

お問い合わせ先

一般財団法人 建設物価調査会

災害関連資材情報室（調査統括部内） 電話 03-3663-3892

大阪事務所 電話 06-4300-4770

中部支部 電話 052-955-5261

中国支部 電話 082-227-2711

四国支部 電話 087-851-1233

九州支部 電話 092-481-0951

当会では、被災地域において定期刊行物をご利用の皆さまに対しまして、当分の間、積算業務の支援として、「Web建設物価」、「デジタル土木コスト情報」、「デジタル建築コスト情報」を無償で提供いたしております。

詳細は下記 URL をご覧ください。

<https://www.kensetu-navi.com/news/information/c5bjqu000000peg.html>

中国地区

| 県名 | 資材名 | 地区名 | 工場の稼働状況 | 需給状況 |
|-----|--------------------|-------------------|--------------------------------------|--|
| 岡山県 | レディーミクスト コンクリート | 総社地区 ※倉敷市真備町含む | 地区内5工場のうち、1工場が浸水により出荷停止。 | 需給のひっ迫はみられない。 |
| | | 赤磐地区 | 地区内1工場、 プラント稼働 。 | 需給のひっ迫はみられない。 |
| 広島県 | レディーミクスト コンクリート | 東広島地区 | 地区内11工場のうち、 1工場が土砂流入により出荷停止 。 | 協組の共販体制により供給面で災害の影響は限定的。 需給のひっ迫はみられない。 |
| | 再生アスファルト 混合物 | 三次地区 | 地区内2工場、全プラント稼働 。 | 需給のひっ迫はみられない。 |

四国地区

| 県名 | 資材名 | 地区名 | 工場の稼働状況 | 需給状況 |
|-----|--------------------|------|---|---|
| 愛媛県 | レディーミクスト コンクリート | 大洲地区 | 地区内4工場のうち、3工場が浸水・土砂流入により出荷停止していたが、 1工場が試運転を開始し、近々出荷再開予定 。 | 協組の共販体制により供給面で災害の影響は限定的。 需給のひっ迫はみられない。 |
| | | 西予地区 | 地区内5工場のうち、1工場が浸水により出荷停止。 | 協組の共販体制により供給面で災害の影響は限定的。 需給のひっ迫はみられない。 |
| | 骨材砕石 | 大洲地区 | 地区内2工場のうち、 1工場が浸水により出荷停止しているが、一般土木工事向けに限り在庫品の出荷を再開 。 | 近隣地区から搬入可能であり、豪雨災害による需給のひっ迫はみられない。 |
| | 再生アスファルト 混合物 | 大洲地区 | 地区内3工場のうち、 1工場が出荷再開 。1工場は浸水により出荷停止。 | 近隣地区から搬入可能であり供給面で災害の影響は限定的。需給のひっ迫はみられない。 |
| | コンクリート 製品 | 大洲地区 | 地区内3工場のうち、1工場が浸水により出荷停止していたが、 試運転を開始。本格稼働までには至っていないが、出荷を再開 。 | 近隣地区から搬入可能であり供給面で災害の影響は限定的。需給のひっ迫はみられないものの、被災工場でしか製造されていない製品もあり要注意。 |
| 高知県 | レディーミクスト コンクリート | 香美地区 | 地区内1工場が、道路寸断による一部地区への運搬制限が解除され、通常通り稼働 。 | 需給のひっ迫はみられない。 |

※第4報（8月2日）と状況が変化した箇所は朱記しています。

※また、第4報より需給状況を追加しています。

各地区における工場の稼働および需給状況（2）

| 地区名 | 資材名 | 工場および置場等の状況 | 需給状況 |
|----------|-------------|----------------|-----------------------------|
| 中国 地区 | ブルーシート | 豪雨災害による大きな被災なし | 豪雨災害による需給のひっ迫はみられない。 |
| | 仮設ハウス | 豪雨災害による大きな被災なし | 豪雨災害による需給のひっ迫はみられない。 |
| | 簡易トイレ | 豪雨災害による大きな被災なし | 豪雨災害による需給のひっ迫はみられない。 |
| | 土のう | 豪雨災害による大きな被災なし | 豪雨災害による需給のひっ迫はみられない。 |
| | 重仮設リース | 豪雨災害による大きな被災なし | 豪雨災害による需給のひっ迫はみられない。 |
| | 敷鉄板リース | 豪雨災害による大きな被災なし | 豪雨災害による需給のひっ迫はみられない。 |
| | 建設機械賃貸料金 | 豪雨災害による大きな被災なし | 掘削機械、運搬機械の需要は多いが、ひっ迫はみられない。 |
| | 移動式クレーン作業料金 | 豪雨災害による大きな被災なし | 豪雨災害による需給のひっ迫はみられない。 |
| 四国 地区 | ブルーシート | 豪雨災害による大きな被災なし | 豪雨災害による需給のひっ迫はみられない。 |
| | 仮設ハウス | 豪雨災害による大きな被災なし | 豪雨災害による需給のひっ迫はみられない。 |
| | 簡易トイレ | 豪雨災害による大きな被災なし | 豪雨災害による需給のひっ迫はみられない。 |
| | 土のう | 豪雨災害による大きな被災なし | 豪雨災害による需給のひっ迫はみられない。 |
| | 重仮設リース | 豪雨災害による大きな被災なし | 豪雨災害による需給のひっ迫はみられない。 |
| | 敷鉄板リース | 豪雨災害による大きな被災なし | 豪雨災害による需給のひっ迫はみられない。 |
| | 建設機械賃貸料金 | 豪雨災害による大きな被災なし | 掘削機械、運搬機械の需要は多いが、ひっ迫はみられない。 |
| | 移動式クレーン作業料金 | 豪雨災害による大きな被災なし | 豪雨災害による需給のひっ迫はみられない。 |

※第4報（8月2日）と状況が変化した箇所は朱記しています。

※建機・クレーン以外は、第4報より追加いたしました。

<参考> 特に被災の激しい地区のプラント稼働状況

中国地区

| 地 区 | | | 地区内の工場数 | | 出荷停止理由 | | | | | 復旧見込 | 備 考 |
|-----|--------------------|-------------------|---------|--------|--------------|------|----|----|-----|------|-----|
| | | | (工場) | うち出荷停止 | 浸水 | 道路事情 | 停電 | 断水 | その他 | | |
| 岡山県 | レディーミクスト コンクリート | 総社地区 ※倉敷市真備町含む | 5 | 1 | 1 | | | | | 9月上旬 | |
| 広島県 | レディーミクスト コンクリート | 東広島地区 | 11 | 1 | 1 (浸水と土砂) | | | | | 9月上旬 | |

四国地区

| 地 区 | | | 地区内の工場数 | | 出荷停止理由 | | | | | 復旧見込 | 備 考 |
|-----|--------------------|------|---------|--------|--------|------|----|----|-----|------------------|-----|
| | | | (工場) | うち出荷停止 | 浸水 | 道路事情 | 停電 | 断水 | その他 | | |
| 愛媛県 | レディーミクスト コンクリート | 大洲地区 | 4 | 3 | 3 | | | | | 9月以降(2) 未定(1) | |
| | | 西予地区 | 5 | 1 | 1 | | | | | 9月以降 | |
| | 骨材砕石 | 大洲地区 | 2 | 1 | 1 | | | | | 9月以降 | |
| | 再生アスファルト 混合物 | 大洲地区 | 3 | 1 | 1 | | | | | 未定 | |