

「令和元年台風第19号等」 に関する建設資材情報（第6報）

(2020年1月8日)

2019年10月の台風19号及び10月24日から26日にかけての低気圧による大雨に伴う災害により、お亡くなりになられた方々のご冥福をお祈りするとともに、被災された方々に心よりお見舞いを申し上げます。

1月7日までに「建設物価」の調査対象者から得られた、建設資材の工場・プラントの稼働状況及び需給状況についてお知らせいたします。なお、被災地では復旧作業が続けられており、最新の情報と異なる場合がありますのでご注意ください。

ご多忙のなか、情報を提供いただきました皆さまに深く感謝いたします。今後とも、ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

お問い合わせ先

一般財団法人 建設物価調査会

災害関連資材情報室(調査統括部内) 電話 03-3663-3892

東北支部

電話 022-223-5101

当会では、被災地域の皆さまに対し、当分の間、復旧・復興のための積算業務への支援として、「Web建設物価」、「デジタル土木コスト情報」、「デジタル建築コスト情報」を無償で提供いたします。詳細は下記よりご確認ください。

<https://www.kensetu-bukka.or.jp/newsrelease/5395/>

各地区における工場の稼働状況及び需給状況

【関東地区】

県名	資材名	地区名	工場の稼働状況	需給状況
栃木県	コンクリート製品	全域	県内24工場のうち、 浸水により出荷停止していた那須烏山地区の2工場が稼働再開。	需給にひっ迫感は見られない。
東京都	レディーミクスト コンクリート	多摩地区	骨材の調達難から地区内26工場とも出荷制限していたが、現在は通常通り稼働。	需給にひっ迫感は見られない。
	骨材砕石	多摩地区	地区内13工場のうち、7工場で出荷制限中だが、緩和傾向にある。	需給にひっ迫感は見られない。
神奈川県	レディーミクスト コンクリート	山北地区	地区内1工場が骨材の調達難から出荷制限していたが、現在は通常通り稼働。	需給にひっ迫感は見られない。
	骨材砕石	山北地区	地区内2工場のうち、 出荷を停止していた1工場が稼働再開。	災害復旧等で需要が増加しており、ややひっ迫感が見られる。
長野県	レディーミクスト コンクリート	長野地区	地区内11工場のうち、1工場が浸水により出荷停止。 年度内復旧の見込み。	周辺工場から供給可能であり、需給にひっ迫感は見られない。
	骨材砕石	長野地区	地区内18工場のうち、 1工場が浸水により出荷停止。 復旧は来年度以降になる見込み。	災害復旧等で需要が増加しているが、周辺工場から供給可能であり、需給にひっ迫感は見られない。
		佐久地区	地区内3工場のうち、 1工場が浸水により出荷停止。 復旧は来年度以降になる見込み。	災害復旧等で需要が増加しているが、周辺工場から供給可能であり、需給にひっ迫感は見られない。
	再生アスファルト 混合物	長野地区	地区内4工場のうち、1工場が浸水により出荷停止。 復旧は来年度以降になる見込み。	周辺工場から供給可能であり、需給にひっ迫感は見られない。
コンクリート製品	長野地区	地区内4工場のうち、1工場が浸水により出荷停止。 2月下旬復旧の見込み。	災害復旧等で需要が増加しているが、周辺工場から供給可能であり、需給にひっ迫感は見られない。	

【東北地区】

県名	資材名	地区名	工場の稼働状況	需給状況
福島県	コンクリート製品	南相馬地区	浸水により出荷停止していた地区内1工場で、一部が稼働し販売を再開。 完全復旧時期は未定。	周辺工場から供給可能であり、需給にひっ迫感は見られない。

※第5報（12月3日時点）と状況が変化した箇所は朱記しています。

復旧資機材の需給状況等

資機材名	需給状況
ブルーシート	需給にひっ迫感は見られない。
仮設ハウス	需給にひっ迫感は見られない。
仮設トイレ	需給にひっ迫感は見られない。
土のう	需給にひっ迫感は見られない。
耐候性大型土のう	需給にひっ迫感は見られない。
構造用合板	需給にひっ迫感は見られない。
建設機械賃貸	需給にひっ迫感は見られない。
移動式クレーン作業	需給にひっ迫感は見られない。
仮設鋼材賃貸	需給にひっ迫感は見られない。
敷き鉄板賃貸	需給にひっ迫感は見られない。

※第5報（12月3日時点）と状況が変化した箇所は朱記しています。